

通学路合同点検後の結果一覧表(平成30年度) 宮浦小学校

学校名	危険・要注意箇所			道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定				
	危険箇所番号	危険箇所			学校・町教委による対策	警察による対策	道路管理者による対策					
		路線名	箇所名				道路状況					
宮浦小中央中	1	町道 竹山線	陸上競技場上(屋久島高校側)	防護柵が内箇所の道路側溝への転落が懸念される。	町	児童への指導	○		転落防止柵の設置	△ H30	対策完了	
宮浦小中央中	2	県道 上屋久永田屋久線	深川バス停付近	見通し悪く歩道が無いので危険である。	県	児童への指導	○	交通取締まりの強化	○	今後歩道設置を検討	×	未定
宮浦小中央中	3	町道 川向幹線	明源しの前を下ったところ	道路から側溝までの高さがあるので危険。柵の設置を希望。	町	児童への指導				防護柵設置	△ H30	対策完了

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校関係者、道路管理者(屋久島事務所、屋久島町)、屋久島町消防交通係、屋久島警察署

通学路合同点検後の結果一覧表(平成30年度) 一湊小学校

学校名	危険・要注意箇所			道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定				
	危険箇所番号	危険箇所			学校・町教委による対策	警察による対策	道路管理者による対策					
		路線名	箇所名				道路状況					
一湊小	1	町道 吉田線	吉田生活館からバス停へ下がったところ	道路の蓋も段差やずれがみられる。	町	児童への指導	○			蓋版の段差解消	△ H31	対策完了

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校関係者、道路管理者(屋久島事務所、屋久島町)、屋久島町消防交通係、屋久島警察署

通学路合同点検後の結果一覧表(平成30年度) 永田小学校

学校名	危険・要注意箇所			道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定		
	危険箇所番号	危険箇所			道路状況	学校・町教委による対策	警察による対策		道路管理者による対策	
		路線名	箇所名							
永田小	1	町道 新町内野線	田園沿い道路	人気のない通学路の安全を確保する必要がある。ガードレールの設置など。家庭や地域との連携を進めている。	町	児童への指導	○	集落との意見交換にて設置検討。(田園沿いであるため)	△	対策完了
永田小	2	町道 永田向江線	集落内道路	細い道や道路の陥没,カーブが多い。自転車で通行することも多く、注意が必要である。	町	児童への指導	○			対策完了
永田小	3	町道 永田中央線	永田橋から町道へ入る箇所	歩車の境界線が無いため、児童の通学に危険がある。	町	児童への指導	○	車道帯及び歩行帯を区分する区画線設置	△ H31	対策完了

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校関係者、道路管理者(屋久島事務所、屋久島町)、屋久島町消防交通係、屋久島警察署

通学路合同点検後の結果一覧表(平成30年度) 小瀬田小学校

学校名	危険・要注意箇所			道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定		
	危険箇所番号	危険箇所			道路状況	学校・町教委による対策	警察による対策		道路管理者による対策	
		路線名	箇所名							
小瀬田小		新たな対策箇所無し								

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校関係者、道路管理者(屋久島事務所、屋久島町)、屋久島町消防交通係、屋久島警察署

通学路合同点検後の結果一覧表(平成30年度) 金岳小学校

学校名	危険・要注意箇所			道路状況	道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定
	危険箇所番号	危険箇所				学校・町教委による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
		路線名	箇所名						
金岳小		新たな対策箇所無し							

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校関係者、PTA、道路管理者(屋久島事務所、屋久島町)、屋久島町消防交通係、屋久島警察署

通学路合同点検後の結果一覧表(平成30年度) 栗生小学校

学校名	危険・要注意箇所			道路状況	道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定
	危険箇所番号	危険箇所				学校・町教委による対策	警察による対策	道路管理者による対策	
		路線名	箇所名						
栗生小		新たな対策箇所無し							

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校関係者、道路管理者(屋久島事務所、屋久島町)、屋久島町消防交通係、屋久島警察署

通学路合同点検後の結果一覧表(平成30年度) 八幡小学校

学校名	危険・要注意箇所			道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定	
	危険箇所番号	危険箇所			道路状況	学校・町教委による対策	警察による対策		道路管理者による対策
		路線名	箇所名						
八幡小		新たな対策箇所無し							

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校関係者、道路管理者（屋久島事務所、屋久島町）、屋久島町消防交通係、屋久島警察署

通学路合同点検後の結果一覧表(平成30年度) 神山小学校

学校名	危険・要注意箇所			道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定	
	危険箇所番号	危険箇所			道路状況	学校・町教委による対策	警察による対策		道路管理者による対策
		路線名	箇所名						
神山小学校	1	麦生循環線2号線	選果場横路線	道路排水がないため雨水が路面をはしり、雨の際は転倒が予想される			排水路の新設	△	検討

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、県屋久島事務所、屋久島町建設課、屋久島警察署

通学路合同点検後の結果一覧表(平成30年度) 安房小学校

学校名	危険・要注意箇所			道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定	
	危険箇所番号	危険箇所			道路状況	学校・町教委による対策	警察による対策		道路管理者による対策
		路線名	箇所名						
安房小		新たな対策箇所無し							

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、県屋久島事務所、屋久島町建設課、屋久島警察署