

大川橋 点検調査についてのお知らせ

このたび、屋久島町 大川の滝付近において、大川橋の点検調査を行うこととなりました。

この調査は橋梁点検車という専用の車両を使用し、ゴンドラに作業員が乗り、橋梁に近づいて点検を行うものです。

調査時に橋梁点検車が大川橋をふさいでしまうため、車両や人の通行に支障が出てくることが考えられます。

大川橋は大川の滝へのアクセス道であり、迂回路がありますが、通行車両や人にご迷惑をお掛けしてしまうことが想定されます。


このため、調査中は交通整理員を配置し、車両や人が大川橋を渡る際には一時的に点検車を橋梁から移動して通行への支障を最小限にするよう努めてまいりますので、何卒ご協力いただきますようお願いいたします。

なお、調査に関してお気づきの点がございましたら下記までご連絡下さいますようお願いいたします。

記

- ・ 調査日時 令和3年10月18日(月)の予定
午前 8:30 から3時間程度
- ・ 緊急時の対応 車両や人が小牧橋を渡る際には、一時的に点検車を橋から移動して通行できるようにします。
- ・ 管理者 屋久島町 建設課 土木係
鮫島 0997-43-5900
- ・ 発注者 (公財)鹿児島県建設技術センター
岩山 099-252-5957
- ・ 受注者 (株)萩原技研
樋口、木原 099-222-8700

屋久島町橋梁位置図



公益財団法人 鹿児島県建設技術センター				
業務名	令和3年度	道路橋定期点検等業務委託(その1)		
業務場所	熊毛郡屋久島町内外			
図面種類	橋梁位置図			
縮尺				
図面番号	全3葉 第3号			
精査	設計	製図	謄写	

鹿児島県建設技術センター 建設技術センター 建設技術センター 建設技術センター

大川橋

(全面通行止)

付 近 見 取 図	
交通制限区間	—
迂回路	—
表示板	●
交通誘導員	●

大川橋

橋長 16.5m 幅員 4.7m

点検方法：橋梁点検車


桁下状況：河川

備考：迂回路あり



規制計画図

全面通行止め時



※看板の例

通行止

橋梁点検のため
通行止めとなります
ご協力お願い致します

〇/〇~〇/〇
8:30~17:00

委託名: 令和3年度 道路橋定期
点検等業務委託(その1)
受注者: 株式会社 萩原技研
TEL: 099-222-6700

※ 規制区間から50m、100mに予告看板を設置する。