

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表

【永田小学校区】

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和3年度 点検における 小学校番号
1	通学路	町道永田中央線	永田橋横 支所前の入り口 交差点 屋久島町永田1247-1	橋を渡ってすぐの場所が交差点。 支所側はなだらかな下りがあり カーブを描いている。国道側は大 きなカーブがあり見通しが悪い。	停止位置の検討 安全教育・立哨	警察 学校	令和4年度予 定	永田小学校1
2	通学路	町道学校前線	正門ななめ前の道路端に穴 屋久島町永田2958	小さい穴だが、（塞がらず）広 がってきているとの情報を受け、 登下校とも校舎側を通行。	安全教育	学校	令和3年度	永田小学校2
3	通学路	公衆用道路	旧ガソリンスタンド横 屋久島町永田2930-1	見通しが悪い	見守り活動・安全教育	学校	令和3年度	永田小学校3

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表

【小瀬田小学校区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和3年度点検における小学校番号
1	通学路	県道上屋久屋久線	Mマート前スクールバス停付近 屋久島町小瀬田12-1	バス停の前の転落防止柵が腐食している。	防護柵の補修	鹿児島県	令和3年度	小瀬田小学校 2
2	通学路	県道上屋久屋久線	民宿大川前交差点 屋久島町小瀬田650番地	長い下り坂が続いた後のカーブで、横断歩道に気付かない車が多い。	横断歩道の移動歩道の切り下げ 路面標示の設置（応急） 立哨・安全教育	警察 鹿児島県学校	令和3年度～	小瀬田小学校 1
3	通学路	県道上屋久屋久線	長峰生活館前道路 屋久島町小瀬田324	横断歩道がなく、日常的に大人も子供も県道を横断していて危険である。	見守り活動・安全教育	学校	令和3年度	小瀬田小学校 3

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表

【宮浦小学校区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和3年度点検における小学校番号
1	通学路	町管理河川 吉時川	屋久島高校横の側溝 屋久島町宮之浦2450-211	ガードレールがなく落下の可能性 がある。	防護柵の設置（河川管 理者） 安全教育	屋久島町 学校	令和3年度	宮浦小学校 1
2	通学路	町道竹山線	町道竹山橋 屋久島町宮之浦2479-8	川側の土手にガードレールがなく 危険。	防護柵の設置 安全教育	屋久島町 学校	令和3年度	宮浦小学校 2
3	通学路	町道鳥越線	鳥越橋 屋久島町宮之浦2479-9	橋の欄干が低く、落下の可能性あ る。	防護柵の設置 安全教育	屋久島町 学校	令和3年度	宮浦小学校 3
4	通学路	町道竹山線	町道竹山線 屋久島町宮之浦2485-77	見通しが良い直線道路で車のス ピードが出やすい上に、歩道がな いため危険。	歩道の設置等 （道路改良） 安全教育	屋久島町 学校	令和3年度～	宮浦小学校 4
5	通学路	県道上屋久 永田屋久線	深川バス停付近 屋久島町宮之浦1261-29	カーブが連続し、かつスピードを 出す箇所のため車が歩道に乗り上 げる危険がある。	防護柵の設置 路面標示の設置	鹿児島県	令和3年度～	宮浦小学校 5

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表

【安房小学校区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和3年度点検における小学校番号
1	通学路	県道上屋久屋久線	平野～春牧（よろん坂～中字バス停付近） 屋久島町安房	海側に歩道が無く、登下校の自転車通学の生徒が車道にはみ出してしまうため危険。	歩道拡幅 安全教育	鹿児島県 学校	平成26年度～	安房小学校 1
2	通学路	県道上屋久屋久線	松峯集落（ツルマルパチンコ～熊毛生コン） 屋久島町安房	歩道が整備されている箇所とされていない箇所があり、歩道の狭い箇所もある。	歩道拡幅 安全教育	鹿児島県 学校	令和5年度以降	安房小学校 2

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表

【神山小学校区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和3年度点検における小学校番号
1	通学路	県道上屋久屋久線	県道78号線原集落の入り口付近 屋久島町原	学校のある側に設置された歩道に渡るための横断歩道がなく危険。	安全教育	学校	令和3年度	神山小学校 1
2	通学路	町道麦生循環2号線	町道麦生循環2号線 屋久島町麦生778-4	水があふれ大雨の際は転倒が予想される	歩行空間の確保 安全教育	屋久島町学校	令和2年度～	神山小学校 2
3	通学路	県道上屋久屋久線	麦生町営住宅前 屋久島町麦生588-10	安房方面から麦生方面へ県道が下り坂でカーブになっており、道路の横断が危険。	路面標示の設置等 安全教育	鹿児島県学校	令和3年度～	神山小学校 3
4	通学路	県道上屋久屋久線	原～尾之間(40km/h規制区間) 屋久島町原	小学校前県道が50km/hから40km/hに変更されたが、大型車もかなりのスピードで走り抜け、歩道の狭い区間では危ない。	歩道の拡幅 安全教育	鹿児島県学校	令和元年度	神山小学校 4
5	通学路	県道上屋久屋久線	麦生集落 屋久島町麦生120-3～麦生74-2	歩道がなく、緊急的な対策でカラー舗装をして効果は出ているが、商店前に車両が駐車される場合、危険である。また、スピードを落とさない車も未だにある。	歩道設置	鹿児島県屋久島町学校	平成27年度～	神山小学校 5

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表

【八幡小学校区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和3年度点検における小学校番号
1	通学路	県道上屋久永田屋久線	おおぞら高校入り口付近の歩道 屋久島町平内	植物が繁っていて歩道を塞いでいる。	除草 見守り活動等 (道路管理者のサポート事業を推進)	鹿児島県学校	令和3年度	八幡小学校1
2	通学路	県道上屋久永田屋久線	八幡小バス停付近 屋久島町平内	植物が繁っていて待合所が狭くなっており、児童が車道にはみ出す危険がある。	除草 見守り活動等 (道路管理者のサポート事業を推進)	鹿児島県学校	令和3年度	八幡小学校2
3	通学路	県道上屋久永田屋久線	八幡小学校前直線道路 屋久島町平内	見通しがよい直線道路で、車の速度が上がりやすい。	路面標示の設置 巡回強化等 安全教育	鹿児島県警察学校	令和3年度	八幡小学校3
4	通学路	県道上屋久永田屋久線	平内入口バス停～恋泊バス停付近 屋久島町平内	樹木の枝が歩道に覆い被さってきている。	伐採 見守り活動等 (道路管理者のサポート事業を推進)	鹿児島県学校	令和3年度	八幡小学校4
5	通学路	県道上屋久屋久線	平内入口バス停～恋泊バス停付近 屋久島町平内	野生の猿が出没することがある。	安全教育	学校	令和3年度	八幡小学校5
6	通学路	県道上屋久屋久線	上之牧～小島(岳南中)前 屋久島町平内	冬場や雨天時は視界が悪い。	安全教育 見守り活動等	学校	令和3年度	八幡小学校6

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表

【栗生小学校区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和3年度点検における小学校番号
1	通学路	県道上屋久屋久線	県道78号線中間バス停前 屋久島町中間	バス停が歩道と反対側にあるため、子供たちが渡る際に注意が必要。	安全教育 見守り活動等	学校	令和3年度	栗生小学校 1