

別添 1

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表（令和4年度～令和6年度）

【永田小学校区】

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和4～6年度 点検における 小学校番号	対策状況
1	通学路	町道永田中 央線	永田へき地診療所近く 屋久島町永田1247-3	用水路の蓋がない	注意喚起	学校	令和6年度	永田小学校1	R6対策完了
2	通学路	町道永田中 央線	永田小学校裏 屋久島町小瀬田永田2983	用水路の蓋がない	注意喚起	学校	令和6年度	永田小学校2	R6対策完了

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表（令和4年度～令和6年度）

【一湊小学校区】

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和4～6年度 点検における 小学校番号	対策状況
1	通学路	県道上屋久 永田屋久線	県道78号線 志戸子 屋久島町志戸子	横断歩道について注意喚起の看板 やダイヤモンドがあるものの、速 い速度で通過する車両が多く危険 である。	教育委員会より警察へ 再度情報提供、見回り、 取り締まりを依頼	学校 屋久島町 教育委員 会 警察	令和6年度	一湊小学校1	R6対策完了
2	通学路	県道上屋久 永田屋久線	県道78号線 一湊 屋久島町一湊	交通量は少ないものの道幅が狭く 危険である。	注意喚起	学校	令和6年度	一湊小学校2	R6対策完了
3	通学路	県道上屋久 永田屋久線	県道78号線 吉田 屋久島町一湊	交通量は少ないものの道幅が狭く 危険である。	注意喚起	学校	令和6年度	一湊小学校3	R6対策完了

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表（令和4年度～令和6年度）

【小瀬田小学校区】

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和4～6年度 点検における 小学校番号	対策状況
1	通学路	県道上屋久 屋久線	Mマートから役場本町方面 屋久島町小瀬田	側溝の蓋の無い部分がある。	防護柵の設置	屋久島町	令和4年度	小瀬田小学校 1	R4対策完了
2	通学路	県道上屋久 屋久線	役場本庁近くの歩道 屋久島町小瀬田	丸太が斜面から歩道に落ち掛けている。	丸太の撤去	鹿児島県	令和5年度	小瀬田小学校 2	R5対策完了
3	通学路	県道上屋久 屋久線	みんなの診療所近くの歩道 屋久島町小瀬田	竹藪が歩道に大きくはみ出している。	伐採	鹿児島県	令和5年度	小瀬田小学校 3	R5対策完了
4	通学路	町道小瀬田 学校通線	小瀬田小学校正門付近 屋久島町小瀬田1360-146	ガードレールが腐食している。触るとけがをする可能性が高い。新しく設置してほしい。	ガードレールの取替	屋久島町 建設課	令和6年度	小瀬田小学校 4	R7対策予定
5	通学路	町道小瀬田 学校通線	小瀬田小学校正門付近 屋久島町小瀬田1360-146	雨の日は滑りやすく、危険である。	愛校作業等で対応	学校	令和6年度	小瀬田小学校 5	R6対策完了
6	通学路	県道上屋久 屋久線	ふれあいパーク近く 屋久島町小瀬田1436-134	橋の近くに側溝があるが、ガードレール等がない。落ちる可能性があるため、ガードレールやフェンス等を設置してほしい。	転落防止柵設置	鹿児島県	令和6年度	小瀬田小学校 6	R6対策完了

別添 1

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表（令和4年度～令和6年度）

【小瀬田小学校区】

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和4～6年度 点検における 小学校番号	対策状況
7	通学路	県道上屋久 屋久線	ドラックイレブン近くの歩 道 屋久島町小瀬田826-149	歩道に草が大きくはみ出してお り、歩きづらい。 伐採してほしい。	県道の維持管理（伐 採）で対応	鹿児島県	令和6年度	小瀬田小学校 7	R6対策完 了
8	通学路	県道上屋久 屋久線	小瀬田診療所前バス停 近くの歩道 屋久島町小瀬田299-34	歩道に草が大きくはみ出してお り、歩きづらい。 伐採してほしい。	県道の維持管理（伐 採）で対応	鹿児島県	令和6年度	小瀬田小学校 8	R6対策完 了

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表（令和4年度～令和6年度）

【宮浦小学校区】

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和4～6年度 点検における 小学校番号	対策状況
1	通学路	町道川向9号 幹線	屋久島高校の道路向かい 屋久島町宮之浦2447-70	ブロック塀と植木が死角となり、 町道を下から上がってくる車が見えにくい。	カーブミラーの調整	屋久島町 総務	令和4年度	宮浦小学校1	R4対策完了
2	通学路	県道上屋久 永田屋久線	県道の歩道 屋久島町宮之浦	のりがはっついて雨の日は滑る。	街路樹の撤去	鹿児島県	令和4年度	宮浦小学校2	R4対策完了
3	通学路	県道上屋久 永田屋久線	楠川のスクールバス停までの道路 屋久島町楠川	ガードレールなし。 カーブで交通量が多い。、	横断歩道を渡り、ガードレールを設置している海側を通行するよう、学校から注意喚起	学校	令和5年度	宮浦小学校3	R5対策完了
4	通学路	県道上屋久 永田屋久線	牧之川バス停 屋久島町宮之浦	周辺に横断歩道なし。 交通量が多い。	横断歩道設置基準に該当しないため、現状維持	警察	令和5年度	宮浦小学校4	-
5	通学路	町道小原町 線	警察住宅の前 屋久島町宮之浦2336-2	側溝脇が崩れている。穴に足が落ちたことがあり、ケガの危険がある。	側溝の補修	屋久島町	令和6年度	宮浦小学校5	R6対策完了
6	通学路	県道上屋久 永田屋久線	屋久島高校前 歩道ミラー 屋久島町宮之浦2447-75	歩く児童が見えにくい	高さ・角度調整	屋久島町 情報防災係	令和6年度	宮浦小学校6	R6対策完了
7	通学路	学校敷地	スクールバス停 フェンス (小・中学校合同昇降所) 屋久島町宮之浦2437-1	老朽化して、サビ・傾き 網の破れ等あり網の破れ部分は、尖っていて危険	フェンス補修	屋久島町 教育委員会	令和7年度	宮浦小学校7	R7対策予定

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表（令和4年度～令和6年度）

【宮浦小学校区】

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和4～6年度 点検における 小学校番号	対策状況
8	通学路	県道上屋久 永田屋久線	スクールバス停までの通学 路 屋久島町楠川1541-4	交通量多いにもかかわらず，ガー ドレール無かったり，ガードレー ル破損していたりして危険	検討	鹿児島県	令和6年度～	宮浦小学校 8	検討
9	通学路	町道深川1号 支線	スクールバス停までの通学 路（楠川） 屋久島町宮之浦1261-3	スクールバス停 ガードレール （深川）が損壊していて危険	補修	屋久島町 建設課	令和 6 年度	宮浦小学校 9	R7対策予 定

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表（令和4年度～令和6年度）

【安房小学校区】

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和4～6年度 点検における 小学校番号	対策状況
1	通学路	町道安房小学校線	若宮公園前歩道 屋久島町安房1796-11	路面の凹凸が大きく、児童が転倒しやすい。	路面補修	屋久島町	令和4年度	安房小学校1	R4対策完了
2	通学路	県道上屋久屋久線	中宇バス停付近 屋久島町安房	バス停付近に横断歩道が無く、バス停を利用する児童は路側帯を歩行し横断しなければならない。交通量が多く、道路が蛇行しているため非常に危険である。	取締強化 安全教育	学校警察	令和4年度	安房小学校2	R4対策完了
3	通学路	県道上屋久屋久線	中宇バス停付近 屋久島町安房	スクールバス停車時、見通しが悪いにもかかわらず追い越しの車両が多く危険。（抑止の表示必要）	注意喚起	学校	令和5年度	安房小学校3	R5対策完了
4	通学路	県道上屋久屋久線	かもがわ食堂～安房体育館 区間の歩道 屋久島町安房	カラー舗装のため、雨の日に滑りやすい。ひび割れも多く転倒事故も数回ある。	改善に向けて対応を進める	鹿児島県	令和5年度	安房小学校4	R5対策継続
5	通学路	町道安房小学校線	若宮公園～小学校 屋久島町安房	歩道が切れていて危険。ゾーン30の表示がわかりにくい。歩道を緑色ラインで強調する。	ラインを強調する	屋久島町	令和6年度	安房小学校5	R6対策完了
6	通学路	町道安房小学校支線	小学校校門付近 屋久島町安房	横断歩道のラインが薄い。変形4差路であり、路側帯、車の走行路がわかりにくい。安全地帯やラインが必要。	ラインの引き直し	警察	令和5年度	安房小学校6	R6対策完了

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表（令和4年度～令和6年度）

【安房小学校区】

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和4～6年度 点検における 小学校番号	対策状況
7	通学路	県道上屋久 屋久線	しいば商店前 屋久島町安房2360-8	街路樹があり、山側からくる車から見えにくい。定期的な剪定が必要。	街路樹の伐採を定期的に行う（管理者は春牧区であるため要請を行う）	学校 屋久島町 教育委員会	令和6年度	安房小学校7	R6対策完了
8	通学路	県道上屋久 屋久線	安房大橋 屋久島町安房2372-23	歩道は広いが、ガードレールがないため車道側が危険。中央分離帯もあるので、車も避けづらい。	道路の形状等から検討し、現状維持	鹿児島県	令和6年度	安房小学校8	R6経過観察
9	通学路	県道上屋久 屋久線	モスバーガー前 屋久島町安房77-1	山側から来る車が建物で見えにくい。どちらも一時停止する意識が必要。	安全教育 立哨	学校 警察	令和6年度	安房小学校9	R6対策完了
10	通学路	県道上屋久 屋久線	武田館交差点 屋久島町安房650-25	下校時の横断時、海側、山側から来る車が停車しない事が多く、危険。	教育委員会より警察へ再度情報提供、見回り、取り締まりを依頼	学校 屋久島町教 育委員会 警察	令和6年度	安房小学校 10	R6対策完了（継続）
11	通学路	県道上屋久 屋久線	船行バス停 屋久島町船行62	どちらの方面からもカーブしているので、横断歩道が見えづらい。	安全教育	学校	令和6年度	安房小学校 11	R6対策完了
12	通学路	県道上屋久 屋久線	竜天園バス停 屋久島町船行1069-1	山側の歩道が狭く、危険。スピードの速い車が多い。	歩道の必要性は認識しているが、背後土地に筆界未定地があり、今後も用地調査を行っていく。	鹿児島県	令和6年度～	安房小学校 12	R6対策継続

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表（令和4年度～令和6年度）

【安房小学校区】

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和4～6年度 点検における 小学校番号	対策状況
13	通学路	町道安房小学校線	安増さん宅前 屋久島町安房1965-13	速度「30」の標識が地面に隙間があり揺れて危ない。	支柱の基礎補修	屋久島町 建設課	令和6年度	安房小学校 13	R6対策完了
14	通学路	町道安房小学校線	若宮公園付近 屋久島町安房1796-7	ガードレールが錆びていて危ない。	転落防止柵の取替	屋久島町 建設課	令和6年度	安房小学校 14	R7対策予定
15	通学路	松峯主要幹 線3号支線	学校からお墓、茶畑方面 屋久島町安房2188-21	道幅も狭く、草が伸びているので避けづらい。定期的な草刈りをする。	定期的に伐採する	屋久島町 建設課 安房区	令和6年度	安房小学校 15	R6対策完了（継続）

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表（令和4年度～令和6年度）

【神山小学校区】

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和4～6年度 点検における 小学校番号	対策状況
1	通学路	県道上屋久 屋久線	小田汲バス停付近 屋久島町麦生285-106	登校時に山側から県道に下りるときに、右からの車の確認が難しいため横断する際は危ない。	カーブミラーの設置	屋久島町 総務課	令和4年度	神山小学校1	R4対策完了
2	通学路	県道上屋久 屋久線	原～尾之間(山崎モーター ス付近) 屋久島町原379-16	小学校前県道は40km/であるが、大型車もかなりのスピードで走り抜け、歩道の狭い区間では危ない。	歩道の拡幅 安全教育	鹿児島県	令和元年度～	神山小学校2	R元対策完了（継続）
3	通学路	県道上屋久 屋久線	ホタカリサチパークバス停付近 屋久島町麦生896-1	草が生い茂り、歩行が困難なところがある。	除草	鹿児島県	令和4年度	神山小学校3	R4対策完了
4	通学路	県道上屋久 屋久線	原入口バス停付近 屋久島町原880-86	県道歩道へ行くための横断歩道が無い上に、麦生方面からの車が減速せず危険である。	路面標示の設置等 安全教育	警察 学校	令和4年度	神山小学校4	R5対策完了
5	通学路	私道	学童「やまんこのいえ」 付近の道路 屋久島町原	舗装されていない砂利道の真ん中に広くくぼんでいる箇所が数カ所あり、児童が躓きやすく非常に危険である。またくぼみに水たまりができやすく、そこを避けて歩くと、蓋のない側溝に落ちる危険性もある。道路の舗装を希望する。	注意喚起	学校	令和5年度	神山小学校5	R5対策完了
6	通学路	県道上屋久 屋久線	境川に架かる橋付近 屋久島町原	猿の出没情報がある。橋の近くまで生い茂っているため、木を伐採することで猿が橋や歩道まで来ることを防ぎたい。	木の伐採	屋久島町	令和5年度	神山小学校6	R5対策完了（継続）

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表（令和4年度～令和6年度）

【神山小学校区】

7	通学路	県道上屋久屋久線	原バス停～原入口バス停の区間の歩道 屋久島町原	歩道が苔の影響で滑りやすくなっている。苔の除去が必要である。	路面の清掃	鹿児島県	令和5年度	神山小学校7	R5対策完了（継続）
8	通学路	県道上屋久屋久線	中橋バス停と小田汲バス停の間のカーブ 屋久島町原	歩道がなく登下校の児童が危険である。県道なのでスピードを落とさず走る車が多く、カーブで見通しも悪く歩行者にとって危険である。	安全教育	学校	令和6年度	神山小学校8	R6対策完了
9	通学路	県道上屋久屋久線	高平バス停～ホトー川バス停 屋久島町麦生	小田汲バス停～高平バス停までは歩道があるが、高平バス停～ホトー川バス停までに歩道がない。特に高平バス停から高平5の看板まで歩いて通学する児童が複数名いるため、歩道の設置を希望する。（R5から）	当面の歩行者等安全対策として路肩にグリーンラインを設置中であるが、抜本的な対策として歩道設置を考えて行く。	鹿児島県	令和5年度	神山小学校9	R5対策完了（継続）
10	通学路	尾之間中央線	岩川氏宅付近（二俣川橋付近） 屋久島町尾之間804-4	川（水路？）の転落防止用と思われるガードパイプが腐食して破損している。	ガードパイプの補修	屋久島町	令和6年度	神山小学校10	R6対策完了

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表（令和4年度～令和6年度）

【神山小学校区】

11	通学路	県道上屋久屋久線	境川に架かる橋から尾之間方面の歩道 屋久島町原、尾之間	歩道が舗装工事の途中であるため未舗装部分に雑草が多く通行の邪魔になっている。また、橋のつなぎ目部分のゴムが外れており、足に引っかかり転倒事故の恐れがある。（R5から）	目地補修を行う	鹿児島県	令和5年度	神山小学校11	R5対策完了（継続）
12	通学路	県道上屋久屋久線	ホトー川バス停付近 屋久島町麦生	車の速度が速く、横断するときは危険である。児童の中にバス利用者がいるので、横断歩道の設置看板による注意喚起が必要である。（R5から）	注意喚起	学校	令和5年度	神山小学校12	R5対策完了
13	通学路	県道上屋久屋久線	井尻商店前横断歩道	横断歩道から見て尾之間方面がカーブとなっているため、見通しが悪く、また速いスピードで通り抜けようとする車も多いので危険である。運転手に向けた注意喚起の看板を設置するか、横断歩道を麦生方面に移動するか検討する必要がある。	取締強化	警察	令和6年度	神山小学校13	R5対策完了

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表（令和4年度～令和6年度）

【八幡小学校区】

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和4～6年度 点検における 小学校番号	対策状況
1	通学路	県道上屋久 永田屋久線	小学校前 湯泊方面バス停 屋久島町平内	見通しがよい直線道路で、車の速度が上がりやすい。	路面標示の設置 巡回強化等 安全教育	鹿児島県 警察 学校	令和3年度～	八幡小学校 1	令和3年 度
2	通学路	県道上屋久 屋久線	渡邊商店付近横断歩道 西開墾バス停付近 湯泊バス停付近 屋久島町平内～湯泊	横断歩道とそれを知らせる菱形の マークはあるが、薄くなっていて ドライバーから認識しづらい。	区画線の塗り替え	警察	令和6年度	八幡小学校 2	R6対策完 了
3	通学路	県道上屋久 屋久線	夕陽丘バス停付近 屋久島町湯泊	カーブで見通しが悪い。 児童が渡りやすいように、横断歩 道を設置してほしい。	巡回強化	警察	令和6年度	八幡小学校 3	R6対策完 了（継 続）

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表（令和4年度～令和6年度）

【栗生小学校区】

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和4～6年度 点検における 小学校番号	対策状況
1	通学路	県道上屋久 永田屋久線	小学校入り口前 屋久島町栗生1553-3	スピードを出しているダンプが多 くなってきている。	注意喚起 安全教育	警察 学校	令和4年度	栗生小学校1	R4対策完 了
2	通学路	町道屋久島 循環1号線	山下商店倉庫前 屋久島町栗生1553-3	用水路のブロックが破損してい る。	蓋版の修繕	屋久島町	令和4年度	栗生小学校2	R4対策完 了
3	通学路	町道屋久島 循環1号線	山下商店近く 屋久島町栗生1541-2	用水路のブロックがしっかりと はまっていないため、浮いてしまっ ている箇所がある。	蓋版の修繕	屋久島町	令和4年度	栗生小学校3	R4対策完 了
4	通学路	県道上屋久 永田屋久線	中間一栗生集落境付近 屋久島町中間900-4	ガードパイプの破損	転落防止柵の修繕	県	令和4年度	栗生小学校4	R4対策完 了
5	通学路	県道上屋久 永田屋久線	中間バス停 屋久島町中間74-1	バス停が歩道と反対側にあり、渡 る際に注意が必要である。	注意喚起 安全教育	警察 学校	令和4年度	栗生小学校5	R4対策完 了
6	通学路	県道上屋久 永田屋久線	栗生小バス停上 法面 屋久島町栗生1640	木が折れ途中で止まっている。	木の撤去	鹿児島県	令和5年度	栗生小学校6	R5対策完 了

屋久島町 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表（令和4年度～令和6年度）

【栗生小学校区】

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和4～6年度 点検における 小学校番号	対策状況
7	通学路	町道屋久島 循環1号線	小学校前 ゴミ収集所 屋久島町栗生1697-2	ガードレールが折れている	ガードレールの更新	屋久島町	令和5年度	栗生小学校7	R5対策完了
8	通学路	町道屋久島 循環1号線	小学校前 橋手前 屋久島町栗生1697-2	ガードレールが無いところがある。	ガードレールの設置	屋久島町	令和5年度	栗生小学校8	R5対策完了
9	通学路	県道上屋久 永田屋久線	県道78号線沿 中間～ 栗生間 道路 屋久島町栗生	石の落石が見られ、崖崩れの恐れあり	落石調査の実施後対策の決定	鹿児島県	令和6年度	栗生小学校9	R6対策完了（継続）
10	通学路	県道上屋久 永田屋久線	小県道78号線沿 NTT西 日本 電話交換所前 屋久島町栗生	道路陥没あり	調査の実施後対策の決定	鹿児島県	令和6年度	栗生小学校 10	R6対策完了
11	通学路	県道上屋久 永田屋久線	県道78号線沿しゃくなげ 公園入口 屋久島町栗生	ガードレールの破損	ガードレールの取替	鹿児島県	令和6年度	栗生小学校 11	R6対策完了