

令和4～6年度点検 屋久島町 安房小学校 通学路対策地図



令和4～6年度点検 屋久島町 安房小学校 通学路対策地図

10安房小学校10: 交差点で歩行者に注意しない車が多い。
対策: 教育委員会・警察が連携。見回り, 取締強化。(対策完)

6安房小学校6: 横断歩道のラインが薄い。
対策: 路面標示補修(対策完了)

15安房小学校15: 道幅が狭く草が伸びていて危険。
対策: 定期的に除草する。(対策完了)

7安房小学校7: 街路樹で見通しが悪い。
対策: 管理者へ定期的に伐採をするよう指導する。(対策完了)

13安房小学校13: 標識が不安定になっている。
対策: 標識補修(対策完了)

5・14安房小学校5・14: 歩道が切れているため危険。
転落防止柵の劣化。
対策: 路面標示(対策完了)
転落防止柵取替。(対策完了)

1安房小学校1: 路面の凹凸があり転倒の恐れ。
対策: 路面補修(対策完了)

4・安房小学校4: 雨の日に滑りやすい。
建物で道路を渡る際見通しが悪く危険。
対策: 改善に向け検討中(対策継続)
安全教育・立哨(対策完了)

8安房小学校8: ガードレールがないため危険。
対策: 現状維持(経過観察)

2・3安房小学校2・3: バス停付近に横断歩道無し。
見通しが悪いにもかかわらず追い越し車両が多い。
対策: 取締強化・安全教育(対策完了)

【対策検討メンバ】
屋久島町教育委員会・学校
県道路管理者
町道路管理者
町消防交通係
警察

● 要対策箇所
— (路線)

