令和4～6年度点検　屋久島町　神山小学校　通学路対策地図

8：神山小学校8
歩道がなく登下校の児童が危険である。スピードを落とさず走る車が多く，カーブで見通しも悪く歩行者にとって危険である。
対策：安全教育（対策完了）

小田汲川バス停

9：神山小学校9
小田汲バス停～高平バス停までは歩道があるが、高平バス停～ホトー川バス停までに歩道がない。対策：　歩道の設置（対策完了）
※応急対策としてグリーンベルトにて対応。

高平バス停

1：神山小学校1
登校時に山側から県道に下りるときに、右からの車の確認が難しいため横断する際は危ない。
対策：　カーブミラーの設置　（対策完了）

要対策箇所
（通学路）

12：神山小学校12
車の速度が速く、横断するときは危険である。
児童の中にバス利用者がいる。
対策：　注意喚起（対策完了）

【対策検討メンバ-】
屋久島町教育委員会・学校
県道路管理者
町道路管理者
町消防交通係
警察

令和4～6年度点検　屋久島町　神山小学校　通学路対策地図



3：神山小学校3
草が生い茂り、歩行が困難なところがある。
対策：伐採。（対策完了）

【対策検討メンバ-】
屋久島町教育委員会・学校
県道路管理者
町道路管理者
町消防交通係
警察

令和4～6年度点検　屋久島町　神山小学校　通学路対策地図



令和4～6年度点検　屋久島町　神山小学校　通学路対策地図