

通学路合同点検後の結果一覧表(令和2年度) 宮浦小学校

学校名	危険・要注意箇所			道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定	
	危険箇所番号	危険箇所			道路状況	学校・町教委による対策	警察による対策		道路管理者による対策
		路線名	箇所名						
宮浦小	1	町道竹山線	神田土木下	川側の土手にガードレールがなく危険	町	児童への指導・PTAへの呼び掛け ○		R3年度より道路改良予定。当面は応急措置にて対応。 ○	R3から予定
宮浦小	2	町道鳥越線	屋久島高校横の河川	側溝横にガードレールがなく危険	町	児童への指導・PTAへの呼び掛け ○		道路沿いの侵入を防止するための防護柵設置予定。 △	R3予定
宮浦小	3	県道 上屋久屋久線	鳥越橋	防護柵がない箇所の道路側溝への転落が懸念される。	県	通行の際は十分注意して歩行・運転するよう指導する。 ○		R5年度までに設置予定。 △	予定

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校関係者、道路管理者（屋久島事務所、屋久島町）、屋久島町消防交通係、屋久島警察署

通学路合同点検後の結果一覧表(令和2年度) 栗生小学校

学校名	危険・要注意箇所			道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定	
	危険箇所番号	危険箇所			道路状況	学校・町教委による対策	警察による対策		道路管理者による対策
		路線名	箇所名						
		新たな対策箇所無し							

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校関係者、道路管理者（屋久島事務所、屋久島町）、屋久島町消防交通係、屋久島警察署

通学路合同点検後の結果一覧表(令和2年度) 八幡小学校

学校名	危険・要注意箇所				道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定		
	危険箇所番号	危険箇所		道路状況		学校・町教委による対策	警察による対策	道路管理者による対策			
		路線名	箇所名								
八幡小	2	県道 上屋久屋久線	八幡校区全般	歩道等へ雑草が茂り, 通学の際, 邪魔になる。	県町	児童への指導・PTAへの呼び掛け	○		年2回の除草作業にて対応している。	○	完了

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校関係者、道路管理者（屋久島事務所、屋久島町）、屋久島町消防交通係、屋久島警察署

通学路合同点検後の結果一覧表(令和2年度) 神山小学校

学校名	危険・要注意箇所				道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定			
	危険箇所番号	危険箇所		道路状況		学校・町教委による対策	警察による対策	道路管理者による対策				
		路線名	箇所名									
神山小	2	県道 上屋久屋久線	麦生町営住宅前	安房方面から麦生方面へ県道が下り坂でカーブになっているが, 歩道が非常に狭い	県	児童への指導	○	交通取締まりの強化	○	路肩拡張や防護柵位置の検討	×	対策完了(一部検討)

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、県屋久島事務所、屋久島町建設課、屋久島警察署

通学路合同点検後の結果一覧表(令和2年度) 安房小学校

学校名	危険・要注意箇所			道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定				
	危険箇所番号	危険箇所			道路状況	学校・町教委による対策	警察による対策		道路管理者による対策			
		路線名	箇所名									
安房小	1	県道 上屋久屋久線	船行の歩道(竜天園付近)	草が生い茂り、道幅も狭い。又、草で側溝が隠れている。	県	児童への指導	○		・道路改善(定期的な年2回の除草)	○	対策完了	
安房小	2	県道 上屋久屋久線 町道 安房線	モスバーガーの交差点	横断歩道等ないため、児童が横断する際、巻き込まれる恐れがある。	県・町	児童への一旦停止や安全確認を指導。立哨を行う。	○	見回りの強化	○	ドットラインを設置する。	○	対策完了

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、県屋久島事務所、屋久島町建設課、屋久島警察署

通学路合同点検後の結果一覧表(令和2年度) 永田小学校

学校名	危険・要注意箇所			道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定				
	危険箇所番号	危険箇所			道路状況	学校・町教委による対策	警察による対策		道路管理者による対策			
		路線名	箇所名									
永田小	1	県道 上屋久永田屋久線	永田診療所付近	県道横断時、見通しが悪いので注意が必要。	県	児童への指導や、立哨	○				対策完了	
永田小	2	町道 永田中央線	学校近くT字交差点	横断歩道がないため、横断時危険。	町	児童への安全確認の指導。	○			幹線道路の路側線及びドット線の設置。	○	対策完了

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、県屋久島事務所、屋久島町建設課、屋久島警察署

通学路合同点検後の結果一覧表(令和2年度) 小瀬田小学校

学校名	危険・要注意箇所			道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定			
	危険箇所番号	危険箇所			道路状況	学校・町教委による対策	警察による対策		道路管理者による対策		
		路線名	箇所名								
小瀬田小	6	県道 上屋久屋久線	Mマート前すくルールバス停付近	バス停横の転落防止柵が腐食している。	県	児童への指導	○		転落防止柵の修繕	△	対策完了

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校関係者、道路管理者（屋久島事務所、屋久島町）、屋久島町消防交通係、屋久島警察署

通学路合同点検後の結果一覧表(令和2年度) 金岳小学校

学校名	危険・要注意箇所			道路管理者	合同点検での検討結果(○…実施済み、△…予定、×…未定)			対策の完了又は予定			
	危険箇所番号	危険箇所			道路状況	学校・町教委による対策	警察による対策		道路管理者による対策		
		路線名	箇所名								
金岳小		新たな対策箇所無し									

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校関係者、PTA、道路管理者（屋久島事務所、屋久島町）、屋久島町消防交通係、屋久島警察署